

2022年环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司在用设备安全检测检验报告

序号	委托/受检单位	检测设备名称及型号	报告编号	检测人员	检测日期	检测结果	备注
1	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	钢丝绳 6×19S+FC	GCY·GSS0021-2022 (F)	董嵇聪、潘潇潇	2022.4.3	合格	
2	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	提升绞车 JTP1.2×1.2P	GCY·JC0015-2022 (F)	张学霖、董嵇聪	2022.9.14	合格	
3	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	提升绞车 JTP1.2×1.2P	GCY·JC0016-2022 (F)	张学霖、董嵇聪	2022.9.14	合格	
4	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	提升绞车 JTP1.6×1.2P	GCY·JC0017-2022 (F)	张学霖、董嵇聪	2022.9.14	合格	
5	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	提升绞车 JTP1.2×1.2P	GCY·JC0021-2022 (F)	张学霖、董嵇聪	2022.9.14	合格	
6	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	提升绞车 JTP1.2×1.2P	GCY·JC0022-2022 (F)	张学霖、董嵇聪	2022.9.15	合格	
7	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	提升绞车 JTP1.2×1.2P	GCY·JC0023-2022 (F)	薛斌、董嵇聪	2022.9.15	合格	
8	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	空气压缩机 G75SKF-8	GCY·KYJ0016-2022 (F)	吴峻峰、薛斌	2022.9.14	合格	
9	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	空气压缩机 KS175A-8F	GCY·KYJ0017-2022 (F)	吴峻峰、薛斌	2022.9.14	合格	
10	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	空气压缩机 132SCF+-8B	GCY·KYJ0018-2022 (F)	吴峻峰、薛斌	2022.9.14	合格	
11	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	空气压缩机 132SCF-8	GCY·KYJ0019-2022 (F)	吴峻峰、薛斌	2022.9.14	合格	
12	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	水泵MD120-50×5、 D120-50×5	GCY·PS0008-2022 (F)	薛斌、吴峻峰	2022.9.14	合格	
13	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	水泵MD85-45×4	GCY·PS0009-2022 (F)	薛斌、吴峻峰	2022.9.14	合格	
14	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	水泵MD155-67×3	GCY·PS0010-2022 (F)	吴峻峰、薛斌	2022.9.14	合格	
15	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	通风机 FBCDZ №16/2×75	GCY·TFJ0010-2022 (F)	吴峻峰、薛斌	2022.9.14	合格	
16	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	矿井提升机 JK-2.5×2P	GCY·TSJ0002-2022 (F)	张学霖、董嵇聪	2022.9.15	合格	
17	环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司	斜井人车 XRB8-6/6	GCY·XRC0009-2022 (F)	吴峻峰、薛斌	2022.9.14	合格	

18	环江毛南族自治县新发矿业有限责任	斜井人车 XRC6-6/6	GCY·XRC0010-2022 (F)	吴俊峰、薛斌	2022.9.14	合格	
19	环江毛南族自治县新发矿业有限责任	斜井人车 XRC6-6/6	GCY·XRC0011-2022 (F)	吴俊峰、薛斌	2022.9.14	合格	
20	环江毛南族自治县新发矿业有限责任	斜井人车 XRC10-6/6	GCY·XRC0012-2022 (F)	吴俊峰、薛斌	2022.9.14	合格	
21	环江毛南族自治县新发矿业有限责任	斜井人车 XRC10-6/6	GCY·XRC0013-2022 (F)	吴俊峰、薛斌	2022.9.15	合格	
22	环江毛南族自治县新发矿业有限责任	斜井人车 XRC10-6/6	GCY·XRC0013-2022 (F)	吴俊峰、薛斌	2022.9.15	合格	
23	环江毛南族自治县新发矿业有限责任	斜井人车 XRC6-6/6	GCY·XRC0014-2022 (F)	吴俊峰、薛斌	2022.9.15	合格	
24	环江毛南族自治县新发矿业有限责任	斜井人车 XRC6-6/6	GCY·XRC0015-2022 (F)	吴俊峰、薛斌	2022.9.15	合格	

现场照片

